



Ilustración 1 Localización



-  **línea de desarrollo principal**
-  **líneas de desarrollo secundarias**

Ilustración 2Ejes

Físico Natural



■ Linderos

■ Rios

■ Montaña


■ Terrenos UPTC

Ilustración 3 Análisis ambiental

Llenos- Vacíos




 Linderos

 Terrenos UPTC

 Llenos

Ilustración 4 Llenos y vacíos

Usos



- | | | | |
|---|----------|---|---------------|
|  | Linderos |  | Institucional |
|  | Vivienda |  | Recreación |
|  | Comercio |  | Terrenos UPTC |

Ilustración 5Usos




Ilustración 6 Urbano1




Ilustración 7 Urbano 2




Ilustración 8 Urbano 3




Ilustración 9 Justificación

ACTUAL





Ilustración 10 Urbano actual



- | | | | |
|---|---------------|---|--|
|  | Linderos |  | Edificios |
|  | Accesibilidad |  | Rio |
|  | Influencia |  | - Edificio Central
- Pozo de Donato |

Ilustración 11 Estudio













- | | |
|--|--|
|  Linderos |  Vivienda |
|  Pieza de trabajo |  Comercio |
|  Vías nacionales |  Rios |
|  Vías locales |  Parque |
|  Terrenos UPTC |  Reserva Forestal |

Ilustración 12 Tejido actual





Ilustración 13 Lote análisis

Ilustración 14 Lote análisis 2



- **alta densidad y desarrollo**
- **baja densidad y desarrollo**
- ➔ **accesos a la UPTC**

Ilustración 15 Lote análisis 2

plano arqueológico




Ilustración 16 Estudio arqueológico