

# DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA : ALGUNOS INDICADORES DE UN FRAGMENTO DE CIUDAD AL BORDE OCCIDENTAL DE LA CIUDAD Y SUS CONEXIONES

MAPEO: CICLOS URBANOS INCOMPLETOS



Municipio Mosquera

Meandro del Say

Antigua zona de amortiguamiento del río, convertida en humedal y debido a rellenos se ha ido convirtiendo en zona de urbanización y depósito de desechos de las industrias, tales como chatarra, containers y repuestos.



Pérdida total de la vegetación y del hábitat propio del humedal, especialmente porque la carga de desechos industriales

Rio Bogotá - sistema de humedales

Invasión de zonas de amortiguamiento del río Rellenos para la urbanización Vertimiento de desechos: aceites, aguas contaminadas.

Surgimiento de depósitos de desechos industriales y zonas de chatarrización.



Corredor industrial y empresas informales

4.200 industrias (de las 14 mil empresas que tienen sede en la zona) incumplen con normativas ambientales de emisión de gases, vertimientos y manejo de residuos peligrosos.

Usos inducidos informales al servicio de la industria, sin control ambiental de sus actividades: restaurantes, talleres.



Avenida centenario-calle 13  
Conexión oriente -occidente

**Movilidad- relación con sistemas de transporte masivo:** sirve al sistema TransMilenio desde la Avenida Caracas hasta Puente Aranda con 5 estaciones sencillas y 2 de intercambio.

Los tejidos rígidos y la movilidad



65% de las emisiones de gases contaminantes que se arroja a la atmósfera de la ciudad lo genera el sector vehicular.

Reporte de los índices más altos de partículas por millón según monitoreos de calidad del aire.



Mal estado de las vías internas de las zonas, alto flujo transporte público. Usos inducidos al servicio del transporte, cercanía con el terminal de transportes de la ciudad.